




Betriebsanleitung

Feststehende Lünette

zu Drehmaschinen mit Rundsäulenführung

D2000 D2400 D3000

WABECO

MASCHINENMANUFAKTUR seit 1885


1. Feststehende Lünette

Lünetten wirken der durch die Zerspanungskräfte hervorgerufenen Durchbiegung langer Wellen entgegen. Die Rollbacken verhindern das Durchbiegen der Drehteile.

Sie sind so einzustellen, dass die Drehachse des Werkstücks mit der Drehachse der Maschine genau fluchtet. An der Unterstützungsstelle müssen die Drehteile genau rund sein.


1.1 Bedienung der feststehenden Lünette

1. Die feststehende Lünette kann an jeder Stelle der Rundsäulenführung festgeklemmt werden.
2. Die Lünette (1) wird auf die Rundsäulenführung aufgesetzt.
3. Die Klemmplatte (2) wird unter die Rundsäulenführung geschoben und mit der Klemmschraube (3) befestigt.
4. Die Schieber (4) können durch öffnen der Klemmschrauben (5) verschoben werden, anschließend sind die Klemmschrauben (5) wieder festzuziehen.



1. Feststehende Lünette

1.2 Zeichnung und Legende



Teile-Nr.	Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	1	51006831-0027	Grundkörper
2	6	16147100008000	Sicherungsring
3	3	51502117	Kugellager
4	3	51401533-0001	Schieber mit Achse
5	4	16112500008001	Scheibe
6	3	16193300008020	Schraube
7	3	16155700008000	Mutter
8	1	16191200008055	Schraube
9	1	51001026-0001	Klemmleiste

1. Feststehende Lünette

1.3 Datenblatt

