

## 5. Rundtisch Bestell-Nr. 22310

### 5.1 Rundtisch drehen und schwenken

Der Rundtisch (3) lässt sich jeweils um 360° schwenken sowie im Drehteil (2) drehen.

**Zum Drehen des Rundtisches gehen Sie wie folgt vor:**


1. Klemmschraube (2.1) lösen
2. Rundtisch (3) in die gewünschte Position drehen
3. Klemmschraube (2.1) wieder festziehen

**Zum Schwenken des Rundtisches gehen Sie wie folgt vor:**

1. Klemmschraube (2.1) lösen
2. Rundtisch (3) aus dem Drehteil (2) entnehmen
3. Feststellschraube (2.2) mit einem Innensechskantschlüssel um ca. 3-4 mm lösen
4. Drehteil (2) aus den sich stirnseitig befindlichen Rasten ziehen
5. Rundtisch in die gewünschte Position schwenken und wieder in Rastung einbringen (Verstellung nur alle 15° möglich!)
6. Feststellschraube (2.2) wieder festziehen
7. Rundtisch (3) wieder einsetzen
8. Klemmschraube (2.1) wieder festziehen

**Durch Lösen der Klemmschrauben (1.1) kann der Rundtisch in der Höhe verstellt bzw. um 360° um die Stahl Säule (7) herum gedreht werden.**

### 5.2 Zeichnung und Legende



Teile-Nr.	Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	1	51006831-00073	Aufnahme Säule
1.1	2	16191200008025	Klemmschraube
1.2	2	16193400008000	Mutter
2	1	51006831-00083	Drehteil
2.1	1	16191200008030	Klemmschraube
2.2	1	16191200008045	Feststellschraube
2.3	1	16112500008001	Scheibe
3	1	51006831-00095	Rundtisch